

EXTINTORES EN MANTENIMIENTO

NÚMERO DE CONTROL	EPIFIO	UBICACION	CAPACIDAD	UNIDAD	TIPO	FECHA DE VERIFICACION	ESTADO DE CLAMOR	ESTADO DE MANO DE OBRA	ESTADO DE REQUILA	MANUAL DE TRANSPORTE	MANIA DE CALIDAD	SEGUNDO DE SEGURIDAD	PRESTIO DE MANO DE OBRA	CINCO DE MANO DE OBRA	MANOMETRO DE VARIACION	PRISION VARIACION	ESTRUCTURA DE INSTRUCCIONES Y ACCIDENTES	ETIQUETA DE RECOMENDACION	CERTIFICADO DE REVISION	FECHA DE COMPROBACION (d/m/a)	PUNTA INFORMATICA (metros)	COMENTARIOS	
28	D	Laboratorio D001 Ingeniería	5.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	X	X	11/38	/		
35	E	Entrada de baño	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	X	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	10/38	/		Boquilla dañada no tiene cincho
38	E	Sala de acero centro 2	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	06/20	/		no tiene cincho cilindro caduco
39	E	Frente al estante de acero	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	X	X	05/23	/		
41	E	Dentro de sala 2	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	08/20	/		no tiene cincho cilindro caduco
47	H	primer piso junto a baños hombres	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	03/35	/		no tiene cincho
48	H	pasillo segundo piso lateral de sala 1, 100	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	03/33	/		no tiene cincho
50	H	pasillo primer piso de laboratorio	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	X	X	06/20	/		cilindro caduco
53	I	pasillo primer piso lateral de sala 101	3.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	09/20	/		no tiene cincho cilindro caduco
56	J	pasillo lateral de sala 100B (frente)	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	10/38	/		
58	K	Almacén de material	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	06/23	/		
61	K	Oficina segunda piso frente a cubículo 13	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	10/38	/		
62	L	pasillo primer piso	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	03/33	/		cilindro caduco
63	L	pasillo segundo piso lateral de sala 100	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	06/20	/		cilindro caduco
64	N	pasillo primer piso	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	X	X	09/20	/		cilindro caduco
82	C	pasillo primer piso lateral de sala 100	3.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	X	X	02/39	/		no tiene cincho
83	C	Oficina primer piso	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	10/38	/		no tiene cincho
84	C	Oficina segunda piso	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	X	X	06/20	/		cilindro caduco
85	C	Oficina tercer piso frente de lácteos	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	X	X	01/39	/		no tiene cincho
88	H	Oficina segunda piso lateral de baños hombres	9.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	10/38	/		no tiene cincho
89	I	Entrada primer piso	3.0	Kilos	RCS (Provo Quinto Seco)	20/1/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	03/39	/		no tiene cincho

EXTINTORES EN MANTENIMIENTO

NÚMERO DE CONTROL	ESPINDO	UBICACIÓN	CAPACIDAD	UNIDAD	TIPO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE CILINDRO	ESTADO DE MANUERA	ESTADO DE BOQUILLA	MANUAL DE TRANSPORTE	MANUAL DE DESCARGA	SEGURO DE SUCESOS	PRESENTE DE SUCESOS	MANUERA	MANUERA	PRESENTE DE SUCESOS	ETIQUETA DE INSTRUCCIONES Y AGENTE	ETIQUETA DE RECARGA	CERTIFICADO DE REVISIÓN	ESCALA DE CALIBRADO DE CILINDRO (mes-año)	RUBEN HIDROSTÁTICA	COMENTARIOS
90	I	Oficina primer piso alanca de centro de sistemas	9.0	Kilo	PCS (Pulco Químico Snc)	26/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	X	/	R	/	X	X	11/38	/	no tiene cincho
91	I	Pasillo primer piso alanca de sala 003	9.0	Kilo	PCS (Pulco Químico Snc)	26/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	X	/	R	/	X	X	11/38	/	no tiene cincho
92	I	Pasillo segundo piso alanca de sala 108	9.0	Kilo	PCS (Pulco Químico Snc)	26/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	X	/	R	/	X	X	01/39	/	
93	I	Oficina segundo piso lado izquierdo	9.0	Kilo	PCS (Pulco Químico Snc)	26/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	X	/	R	/	X	X	12/38	/	
94	I	Oficina segundo piso lado derecho	9.0	Kilo	PCS (Pulco Químico Snc)	26/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	X	/	R	/	X	X	01/39	/	
95	J	Pasillo alanca de sala 104	9.0	Kilo	PCS (Pulco Químico Snc)	26/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	X	/	R	/	X	X	10/38	/	
97	MATERIALES	Modificador entrega de materiales	9.0	Kilo	PCS (Pulco Químico Snc)	26/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	X	/	R	/	X	X	01/39	/	
103	J	Pasillo alanca de sala 102	9.0	Kilo	PCS (Pulco Químico Snc)	26/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	X	/	R	/	X	X	10/38	/	
104	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Reserva	9.0	Kilo	PCS (Pulco Químico Snc)	26/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	X	/	R	/	X	X	10/38	/	
105	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Reserva	9.0	Kilo	PCS (Pulco Químico Snc)	26/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	X	/	R	/	X	X	05/39	/	no tiene cincho
106	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Reserva	9.0	Kilo	PCS (Pulco Químico Snc)	26/1/2020	/	/	/	/	/	/	/	X	/	R	/	X	X	06/23	/	

Compañía

DAS FUEER DE MEXICO

Fecha de recolección para el mantenimiento

18 de marzo del 2021

Entregado a (nombre y firma)

David Mendez

Fecha de entrega después del mantenimiento

19 de marzo del 2021

Recibido por (nombre y firma)

Tito Durán Salazar Tito Durán

REVISIÓN DE EXTINTORES DESPUES DEL MANTENIMIENTO

NÚMERO DE CONTROL	ETIQUETA	UBICACIÓN	CAPACIDAD	UNIDAD	TIPO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE CILINDRO	ESTADO DE MANQUERA	ESTADO DE BOQUILLA	MANA DE TRANSPORTE	MANA PARA DESCARGA	SEGURO	PRESIÓN DE SEGURIDAD	CILINDRO SUIJA	MANOMETRO	PRUEBA V + RESERVA S. SUBTERRANEO	ETIQUETA DE INSTRUCCIONES Y AGENTE EXTINGUIDOR	ETIQUETA DE RECARGA	CERTIFICADO DE REVISIÓN	FECHA DE CILINDRO (mes-año)	PRUEBA HIDROSTÁTICA (mes-año)	COMENTARIOS	
28	D	Laboratorio 0001 entradas recibiendo	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	11/38	/	/	OK
35	E	Entrada de baños	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	10/38	/	/	OK
38	E	Sala de recepción entradas 1	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	06/20	/	/	OK
39	E	Frente al estacionamiento entradas de acceso	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	05/23	/	/	OK
41	E	Dentro de sala 2	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	03/20	/	/	OK
47	H	primer piso hacia a labores hombres	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	03/35	/	/	OK
48	H	Pasillo segundo piso adentro de sala 1005	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	03/33	/	/	OK
50	H	Pasillo primer piso adentro de autoclavador	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	06/20	/	/	OK
53	I	Pasillo primer piso adentro de sala 101	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	07/20	/	/	OK
56	J	Pasillo oficina de sala 1008 (Seco)	2.0	Kilos	CO2 (Dióxido de Carbono)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	10/38	/	/	OK
58	K	Almacén de autoclavador	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	06/23	/	/	OK
61	K	Oficina segunda piso frente a cubículo 13	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	10/38	/	/	OK
62	L	Pasillo primer piso	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	03/33	/	/	OK
63	L	Pasillo segundo piso adentro de sala	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	06/20	/	/	OK
64	N	Pasillo primer piso	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	09/20	/	/	OK
82	C	Pasillo primer piso adentro de sala 1002	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	02/39	/	/	OK
83	C	Oficina primer piso	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	10/38	/	/	OK
84	C	Oficina segunda piso	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	06/20	/	/	OK
85	C	Oficina tercer piso sala de labores	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	01/39	/	/	OK
88	H	Oficina segunda piso labores de baños hombres	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	10/38	/	/	OK
89	I	Oficina oficina primer piso	9.0	Kilos	PDS (Pulvo Químico Seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	03/39	/	/	OK

REVISION DE EXTINTORES DESPUES DEL MANTENIMIENTO

NÚMERO DE CONTROL	EQUIPO	UBICACIÓN	CAPACIDAD	UNIDAD	TIPO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE CLUNCO	ESTADO DE MANGUERA	ESTADO DE BOQUILLA	MANUAL DE TRANSPORTE	MANUAL PARA DISCONCA	SEÑAL DE SEGURIDAD	PRESENTE DE SEGURIDAD	CINCO SUJETA MANGUERA	MANOMETRO	PRUEBA V + VERDE Si detecta	ETIQUETA DE INSTRUCCIONES Y ASIENTE EXTINGUIDOR	ETIQUETA DE INSTRUCCIONES DE MECANICA	CERTIFICADO DE REVISION	FECHA DE CAJONERO DE CLUNCO (mes-año)	PRUEBA HIDROSTATICA Numero	Fecha (mes-año)	COMENTARIOS
90	I	Oficina primer piso al lado de cuarto de señoras	9.0	Kilos	PDS (Pelo Quinto Saco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	01/38	/	/	OK
91	I	PDS primer piso al lado de sala 1029	9.0	Kilos	PDS (Pelo Quinto Saco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	11/38	/	/	OK
92	I	PDS segundo piso al lado de sala 1028	9.0	Kilos	PDS (Pelo Quinto Saco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	01/39	/	/	OK
93	I	Oficina, segundo piso al lado de cuarto	9.0	Kilos	PDS (Pelo Quinto Saco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	12/38	/	/	OK
94	I	Oficina, segundo piso al lado de cuarto	9.0	Kilos	PDS (Pelo Quinto Saco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	01/39	/	/	OK
95	J	PDS primer piso al lado de sala 1024	9.0	Kilos	PDS (Pelo Quinto Saco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	10/38	/	/	OK
97	RECOMENDACIONES	Manejador, segundo piso al lado de cuarto	9.0	Kilos	PDS (Pelo Quinto Saco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	01/39	/	/	OK
103	J	PDS primer piso al lado de sala 1026	9.0	Kilos	PDS (Pelo Quinto Saco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	10/38	/	/	OK
104	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Reserva	9.0	Kilos	PDS (Pelo Quinto Saco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	10/38	/	/	OK
105	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Reserva	9.0	Kilos	PDS (Pelo Quinto Saco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	03/39	/	/	OK
106	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Reserva	9.0	Kilos	PDS (Pelo Quinto Saco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	06/23	/	/	OK

Fecha de revisión

19 de marzo del 2021

Revisado por: (nombre y firma)

Tito Durán Salazar Tito Durán

No. 05221

DE MEXICO S. DE RL DE CV.

R.F.C. DFM180110J97 • Tel. (656) 616-4834

RE

CON

TEL. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-------	-------------	-----------------	---------

TOTAL	\$
-------	----

TOTAL	\$
-------	----

ANTICIPO \$

RESTA	\$
-------	----