

EXTINTORES EN MANTENIMIENTO

NÚMERO DE CONTROL	EDIFICIO	UBICACIÓN	CARGA(CI)	UNIDAD	TIPO	FECHA DE VINCULAMIENTO	ESTADO DE CILINDRO	MANGUERA	ESTADO DE BOQUILLA	MANUAL DE TRANSPORTE	MANUAL PARA DESCARGA	SEGURO DE SEGURIDAD	PRESIÓN DE CILINDRO	SINTE MANGUERA	MANOMETRO	PIESON V o verificación de seguridad	ETIQUETA DE INSTITUCIONES TIPO DE FUGO Y AGENTE EXTINTOR	ETIQUETA DE REVISIÓN	CERTIFICACION DE REVISION	FECHA DE ULTIMO INSPECCION (mes/año)	PUESTA HIDRANTICA DE CLIENTE	FECHA (mes/año)	COMENTARIOS
20	H	Pasillo primer piso alanca de sala N108	2.0	Kilo	RCS	diciembre/2020	/	N/A	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	N/A	/	X	N/A	02/22	1	10/08	falta cilindro
23	C	Oficina tercer piso pasillo derecha	4.5	Kilo	RCS	septiembre/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	N/A	04/24			
36	E	A un costado del módulo de atención	4.5	Kilo	CO2	noviembre/2020	/	/	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	/	X	N/A	04/33	1	06/17	
37	E	entrada de acero	4.5	Kilo	CO2	noviembre/2020	/	/	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	/	X	N/A	02/22	2	06/17	
40	E	Centro de sala 1	2.0	Kilo	CO2	noviembre/2020	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	/	X	N/A	11/32	1	06/17	
49	H	Pasillo segundo piso alanca de sala N108	2.0	Kilo	CO2	octubre/2020	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	/	X	N/A	03/33	1	06/17	
51	H	Oficinas primer piso alanca de saldon hombres	2.0	Kilo	CO2	noviembre/2020	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	/	X	N/A	01/33	1	06/17	
57	J	Pasillo alanca de sala 001	4.5	Kilo	CO2	noviembre/2020	/	/	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	/	X	N/A	02/22	1	10/08	
60	K	Agencia AVIA K-110	4.5	Kilo	RCS	octubre/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	05/33			falta cilindro
59	K	Oficinas primer piso junto a punto del despacho contable	2.0	Kilo	CO2	octubre/2020	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	/	X	N/A	02/22			
55	N	pasillo segundo piso alanca de saldon	9.0	Kilo	RCS	octubre/2020	/	/	/	/	/	/	X	/	/	R	/	X	X	06/20			falta cilindro
80	B	Taller mini bajo SAE	4.5	Kilo	RCS	octubre/2020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	X	X	04/35			
86	F	Dentro de aula magna cerrada (Bosque)	4.5	Kilo	RCS	noviembre/2020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	X	X	03/20			
98	recursos materiales	Area de almacen general	2.0	Kilo	COL	noviembre/2020	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	/	X	N/A	02/22	1	10/08	
107	Mantenimiento e instalaciones	Reserva	9.0	Kilo	RCS	junio/2020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	X	X	11/38			
108	B	Taller mini bajo SAE (Bosque)	1.0				X	N/A	/	/	/	X	N/A	/	/	R	/	X	X				
109	B	Taller mini bajo SAE (Bosque)	1.0				/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	/	R	/	X	X	01/33			
110	B	Taller mini bajo SAE (Bosque)	1.0				/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	/	R	/	X	X	01/33			
111	B	Taller mini bajo SAE (Bosque)	1.0				/	N/A	/	/	/	X	N/A	/	/	R	/	X	X				extintor desactivable falta cilindro
112	Mantenimiento e instalaciones	Reserva	4.5	Kilo	CO2	junio/2020	/	/	/	/	/	/	/	X	N/A	N/A	/	X	N/A	04/33			
113	Mantenimiento e instalaciones	Reserva	4.5	Kilo	CO2	diciembre/2020	/	/	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	/	X	N/A	02/22	1	10/08	

EXTINTORES EN MANTENIMIENTO

NÚMERO DE CONTROL	EDIFICIO	UBICACIÓN	CAPACIDAD	UNIDAD	TIPO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE CILINDRO	ESTADO DE MANQUERA	ESTADO DE BOQUILLA	MANUAL DE INSTRUCCIONES	MANUAL DE MANTENIMIENTO	SEGURO DE PRESIÓN	SEGURO DE MANUVERA	MANOBRAS	PRUEBA DE FUGA DE GAS	ETIQUETA DE INSTRUCCIONES Y AGENTE EXTINGUIDOR	ETIQUETA DE REVISIÓN	FECHA DE CALIBRADO (mes-año)	FECHA DE REVISIÓN (mes-año)	COMENTARIOS	
114	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Reserva	9.0	Kilos	ABC (Pólvora Química Seca)	04/01/2020	X	X	X	/	/	X	X	X	R	X	X	X	05/20	/	Cilindro dañado

Compañía

~~DAS~~ DAS FEUER DE MEXICO

Fecha de recolección para el mantenimiento

19 de marzo del 2021

Entregado a (nombre y firma)

David Mendez 

Fecha de entrega después del mantenimiento

25 de marzo del 2021

Recibido por (nombre y firma)

Tito Dorón Salazar Tito Dorón

NÚMERO DE ORDEN	EDIFICIO	UBICACIÓN	CAPACIDAD	UNIDAD	TIPO	FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE CILINDRO	ESTADO DE MANUJUELA	ESTADO DE BOQUILLA	MANERA DE TRANSPORTE	MAYORÍA PARA CARGA	SEGURO	RIESGO DE SEGURIDAD	CÓDIGO SUTIA	MANEJO DE MANGUERA	MANEJO DE MANTENIMIENTO	PRESIÓN V + w de la red de entrega	TIPO DE EQUIPO	INSTRUMENTOS Y ALERTE	EXTINGUIDOR	ETIQUETA DE RIESGA	CERTIFICADO DE REVISIÓN	FECHA DEL SIGUIENTE CICLO	FUERA HIDRONTATICA	FECHA	COMENTARIOS
20	H	Prado primer piso fuerza de sala HCB	2.0	Kilos	PDS (Prado Químico seco)	03/22	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	V	N/A	/	/	/	N/A	02/22	1	10/08	OK
23	C	Oficina tercer piso directo	4.5	Kilos	PDS (Prado Químico seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	N/A	/	/	/	/	04/29			OK
36	E	A un costado de modulos de atención	4.5	Kilos	CO1 (Modulo de Carbone)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	N/A	04/33	1	06/17	OK
37	E	Entrada de nuevo	4.5	Kilos	CO2 (Modulo de Carbono)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	N/A	02/22	2	06/17	OK
40	E	Donde de sala J	2.0	Kilos	CO2 (Modulo de Carbono)	03/22	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	/	/	/	N/A	11/32	1	06/17	OK
49	H	Prado segunda planta Núcleo de Sala HCB	2.0	Kilos	CO1 (Modulo de Carbono)	03/22	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	/	/	/	N/A	03/3	1	06/17	OK
51	H	Oficina primer piso Alfama de Alfama	2.0	Kilos	CO2 (Modulo de Carbono)	03/22	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	/	/	/	N/A	01/33	1	06/17	OK
57	J	Prado Alfama de Sala A01	4.5	Kilos	CO2 (Modulo de Carbono)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	N/A	02/22	1	10/08	OK
59	K	Oficina Alfama primer piso junto a puerta de despacho CMAH	2.0	Kilos	CO2 (Modulo de Carbono)	03/22	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	/	/	/	N/A	02/22			OK
60	K	Alfama de sala #110	4.5	Kilos	PDS (Prado Químico seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	N/A	/	/	/	/	05/33			OK
65	N	Sala segunda planta laboratorio	9.0	Kilos	PDS (Prado Químico seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	N/A	/	/	/	/	06/26			OK
80	B	Taller mini baja SAE	4.5	Kilos	PDS (Prado Químico seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	N/A	/	/	/	/	07/35			OK
86	F	Duro de sala magro pared izquierda	4.5	Kilos	PDS (Prado Químico seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	N/A	/	/	/	/	03/20			OK
98	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Area de servicios general	2.0	Kilos		03/22	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	/	/	/	N/A	02/22	1	10/08	OK
107	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Reserva	9.0	Kilos	PDS (Prado Químico seco)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	N/A	/	/	/	/	11/38			OK
108	B	Taller mini baja SAE (Bodega)	1.0	Kilos	PDS (Prado Químico seco)																					reemplazar extintor
109	B	Taller mini baja SAE (Bodega)	1.0	Kilos	PDS (Prado Químico seco)	03/22	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	V	N/A	/	/	/	/	01/33			OK
110	B	Taller mini baja SAE (Bodega)	1.0	Kilos	PDS (Prado Químico seco)	03/22	/	N/A	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	V	N/A	/	/	/	/	01/33			OK
111	B	Taller mini baja SAE (Bodega)	1.0	Kilos	PDS (Prado Químico seco)																					reemplazar extintor
112	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Reserva	4.5	Kilos	CO2 (Modulo de Carbono)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	/	/	/	N/A	04/33			OK
113	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Reserva	4.5	Kilos	CO2 (Modulo de Carbono)	03/22	/	/	/	/	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	/	/	/	N/A	02/22		

[illegible]

25 de marzo del 2021

Tito Duran Salazar Tito Duran



NOTA DE REMISION

Nº 05505

R.F.C.

FECHA

19/03/12

R.F.C. DFM18010197 • Tel. (656) 616-4834
C. 21 de Marzo No. 4434 • Col. Los Nogales • C.P. 32350 • Cd. Juárez, Chih., Méx.

NOMBRE

IDAS

DIRECCION

CUIDAD

TEL.

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

2

10000 Pes

4

10000 Pes

5

10000 Pes

6

10000 Pes

2

10000 Pes

2

10000 Pes

2

10000 Pes

2

10000 Pes

2

10000 Pes

IMPORTE CON LETRA

TOTAL \$

ANTICIPO \$

RESTA \$